LA CALDERA Y EL USO DEL VAPOR

USO MECANICO DEL CALOR

MAQUINA ALTERNATIVA



TURBINA DE VAPOR SATURADO



PROCESOS DE CALEFACCION

TRANSMISION DE CALOR INDIRECTA



TRANSMISION DE CALOR DIRECTA INYECCION DE YAPOR



Ejemplo: vapor a 10 kg/cm2 temperatura 183ºC (saturado)





CARLOS W. THOMASSET